スムーズベントバルブ

XVD Series

- ●バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
- ●シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減
- ●初期給気、主給気ともに流量調整可能



型式	弁恥士	配管サイズ	オリフィス mmø	有効断面積 mm²	使用圧力 Pa	リーク量 Pa·m³/s(He)			耐久回数	
	オルバ					内部	外部	継手	万回	
XVD2-02V	早勤	1/4	3	主給気:4.6 初期給気:0.2~4.6	0.2MPa(G)~1×10 ⁻⁶	_	1.3×10 ⁻¹¹	VCR®用 1.3×10 ⁻¹¹	50	P.128
XVD2-02S						常温時・ガス透過を除く		Swagelok®用 1.3×10 ⁻¹⁰	30	P.132

□XX

XLAQ/XLDQ

XM/XY

XSA

XGTP


XGT

スムーズベントバルブ(供給ライン)


XVD Series

RoHS

型式表示方法




- ●省スペース バルブとニードル弁一体化 構造で配管スペースが1/4 (従来比)。
- シート部にメタルダイヤ フラム採用でパーティクル を大幅低減。
- ●初期給気、主給気ともに 流量調整可能。



用途

真空チャンバを大気に戻す際に供給圧力(クリーンエア/N2)を一気に導入するとチャンバ内でパーティクルを巻込みます。 これを防止するため初期給 気はゆつくり導入し設定圧力後、主弁回路に切替ると全量供給します。


Swagelok®はSwagelok Company、VCR®はSwagelok Companyの商標です。





仕様


型式		XVD2-02V	XVD2-02S		
弁の形式		常時閉(加圧開・スプリングシール)			
使用流体		窒素、空気、不活性ガス等			
使用温度 °C		5~60℃(ベーキング温度、150℃以下)			
使用圧力 Pa		1×10 ⁻⁶ (abs) ~0.2MPa (G)			
オリフィス径 mm		ø3			
有効断面積 mm ²	主給気	4.6			
有别倒通慎 IIIII	初期給気	0.2~4.6			
	内部	5×10 ⁻⁹	常温時・ガス透過を除く		
リーク量 Pa·m³/s(He)	外部	1.3×10 ⁻¹¹	常温時・ガス透過を除く		
	継手	1.3×10 ⁻¹¹	1.3×10 ⁻¹⁰		
配管接続方式		VCR®用	Swagelok [®] 用		
配管サイズ		1/4			
主な材質		ボディ:SUS316L 要部:SUS316L、SUS304、FKM(シール材)			
内部表面処理		ボディ:EP処理			
パイロット圧力 MPa(G)		0.4~0.7(主給気・初期給気共)			
パイロットポート(M,S)接続	口径	M5×0.8			
質量 kg		0.5			

外形寸法図









2×M5×0.8, ねじ深5 18 ®

SMC

 \square X

□ X

XLAQ/XLDQ

XM/XY

XSA

A X


X

XGTP

XGT

XVD Series

構造·作動



《初期給気流量の設定》XVD Series

初期給気ロックねじ⑮をマイナスドライバで軽く止まるまで反時計 方向に緩め、初期給気アジャストナット④を時計回りで回し続け、 回転トルクを感じる近くの銘板とアジャストナットのマークが合っ た所が、初期給気流量の最小流量になります。(工場出荷時、最小流 量位置に設定されています。この位置以上、初期給気アジャストナ ット④を締め込みますと、流体が流れない/内部部品の破損等の可 能性がありますので、ご注意ください。)

初期給気メモリ板団の角度合わせ目盛と初期給気アジャストナット ④の位置を確認後に反時計回転で初期給気量を設定します。"回転数 と流量特性"に従い初期給気流量を設定します。設定後は初期給気口 ックねじ⑮を0.5N-cmのトルクで締めてロックしてください。

主給気流量の設定

主給気ロックねじ個をマイナスドライバで緩め、主給気アジャスト ナット⑤をマイナスドライバなどで自由に回転する事を確認します。 主給気アジャストナット⑤を時計回りで回し続け、停止した所が"初 期給気の設定量"です。主給気メモリ板®の角度合わせ目盛と主給気 アジャストナット⑤の位置を確認後に反時計回転で主給気流量を設 定します。設定後は主給気ロックねじ⑩を0.3N-cmのトルクで締め てロックしてください。

初期給気の供給

IN(1)ポート側から充填された気体は、初期スプリング⑪により開閉 弁ピストン⑩を押下げ、ダイヤフラム⑦と弁座⑥をシールさせ気体 を止めます。パイロットポートS20にパイロット圧力を加えます。パ イロット圧力は開閉ピストン⑩の下部に充填され、開閉弁ピストン⑩ は規定量移動し停止します。開閉弁ピストン⑩が移動することによ り、ダイヤフラム⑦は弁座⑥から離脱し気体が流れます。流れ始め た気体はポペット弁⑧とポペット座⑨との隙間(初期給気設定量)を 通りOUT(2)ポート側へ流れます。

主給気の供給

初期給気弁用パイロットポートS⑩にパイロット圧力を加えた状態で、 パイロットポートM⑩にパイロット圧力を加えます。パイロット圧力は ポペット弁ピストン⑫の下部に充填され、ポペット弁ピストン⑫は上 動し主給気アジャストナット⑤に当たり停止します。ポペット弁ピス トン⑫が移動することにより連結されたポペット弁⑧は初期給気調整 位置からさらに移動しより多くの気体がOUT(2)ポート側へ流れます。


初期・主給気の停止

初期給気、主給気は同時に停止可能です。パイロットポートS⑩から の排気により主スプリング⑬の力で、開閉弁ピストン⑩が下方に移 動しダイヤフラム⑦と弁座⑥が閉じ、気体の供給を停止します。パ イロットポートM®からの排気により初期スプリング⑪の力で、ポペ ット弁ピストン12が下方に移動し、初期給気の設定位置に戻ります。

備考1:主給気の供給は初期給気弁用パイロットポートS(9に加圧状 態で行います。

2:機構上初期給気量を大きくしますと、主給気量の範囲が減少 します。

回転数と流量特性



ご使用の前に必ずお読みください。

設計上のご注意

①ボディおよびベローズ材質はSUS316L、その他流体接触 部はSUS304、PCTFE、シール材はFKMです。使用材質 を確認の上、支障のない流体をご使用ください。

選定

∧ 注意

- ①使用圧力範囲内でご使用ください。
- ②供給圧力が0.2MPa(G)より超えますとリーク原因となり ます。供給側の圧力を減圧弁などで設定される場合には、 減圧弁からのリークによる昇圧対策を講じてください。
- ③初期給気流量の設定は最小流量位置以上締込まないでくだ さい。破損および、ガス溜まり部(ベローズ室)の置換特性 が低下することによる真空チャンバ内真空到達時間の増加 原因となります。

取付

∧ 注意

①高湿度の雰囲気の場合は、配管直前まで梱包状態を維持し てください。

注意

- ①シール面はエタノールなどでクリーニングしてから取付け てください。
- ②VCR®、Swagelok®用継手部の締付トルクは、Swagelok社 の規定トルクまたは、方法に従い正しく締付けてください。 参考) VCR®用: 手締め後 1/8回転

Swagelok®用:手締め後 1 1/4回転

③バルブはボディ下面の取付ねじ(2×M5)で固定してくださ

保守点検

⚠ 注意

- ①耐久回数が近づいた場合は、ボンネットAss'y部やボディ Ass'y部を交換してください。
- ②耐久回数前でも損傷が予想される場合は、早めに保守と点 検をしてください。
- ③保守部品は当社規定品をご使用ください。

保守部品

XVDスムーズベントバルブ

構造図番号	品名	品番	
1	ボンネットAss'y	XVD2-02A-30-1	
2	ボディAss'y	XVD2-02V-30-2(VCR®用)	
	かテイASS y	XVD2-02S-30-2(Swagelok®用)	
3	外部シール	AS568-024V	